

8051 OCD ICE Project 转 换 OCD8_MLink

常见问题解答

Index

1. 开启 8051 OCD_ICE 的 Project 后无法 Start Debug.....	3
2. Revision History	7

1. 开启 8051 OCD_ICE 的 Project 后无法 Start Debug

因 Keil C 的 Project 设定是储存在 Project 本身，不是在 Keil C 软件程序，所以若用户打开


8051 OCD_ICE 的 Project，其相关设定是使用 8051 OCD_ICE 的设定，使用者在转换

OCD8_MLink 时，要到 Target Options 再重新设定。



请先确定已经用 8051 OCD_ICE 的 Installer 把 8051 OCD_ICE Uninstall，并把

OCD8_MLink Install 了。


Step1. 进入 Target Options




虽然 Device 是对的，但设定是 8051 OCD_ICE 的，并且 Debugger 设定变了



Step 2. 至 Device 页，选择「megawin MLink Device Database」里的正确 Device



Step 3. 至 Debug 页，确定 Debug DLL 是否为 OCD8_MLink 了，并且设定好 debugger 为 megawin MLink，确定好请储存 Project 把设定存入。



2. Revision History

Revision	Description	Date
v1.0.0.0	Initial version	2022/11/08